



报告编号: T31-E-2016-11-002

检测报告


产品名称: 水箱

型号规格: KJ-12211A

受检单位: 广州坤江汽车配件工业制造有限公司

检验项目: 压力脉冲试验

声 明



- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无编制、审核人签字（或签章）和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用章，或无骑缝章无效。
- 三、委托方若对报告有异议，应于收到报告十五日之内向本机构提出，逾期不予受理。
- 四、若为委托送样检测，本中心不保证样品信息的真实性，且检测结果只对所检样品有效。
- 五、本报告各页均为报告不可分割的一部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

本机构通讯资料

单位地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

邮政编码：317200

电 话： 0576-83938305

传 真： 0576-83938283

电子邮箱：test@yinlun.cn

浙江银轮机械股份有限公司热交换器测试中心

4QF10-066c

检 测 报 告

报告编号: T31-E-2016-11-002

第 1 页 共 2 页

样件名称	水箱			型号规格	KJ-12211A		
样件材质	/			样件数量	2		
试件编号	2016-10-1881Y 2016-10-1882Y			检验类别	委托送样		
送样日期	2016-10-29			试验日期	2016-11-07~11-11		
委托单位	广州坤江汽车配件工业制造有限公司			联系电话	/		
委托单位地址	/			邮 编	/		
试验地点	浙江银轮机械股份有限公司热交换器测试中心						
试验设备	1#水箱压力 脉冲试验台	密封性 试验台	/	/	/	/	/
设备编号	ZX-529-027	ZX-529-044	/	/	/	/	/
设备有效期	2017-01-20	2017-01-20	/	/	/	/	/
试验环境	温度: 22.1℃			湿度: 66%RH			
试验依据/或综合判定依据	1、检测委托单 201610889、201610890 2、QC/T 468-2010 汽车散热器技术条件						
试验结论	经检测, 由广州坤江汽车配件工业制造有限公司送检的 KJ-12211A 水箱, 压力脉冲试验检测项目, 检测结果符合检测委托单的技术要求, 试件合格。						
备注	/						
说明	1、若对检测结果有异议, 可在检测报告发出 15 日内申请复检。 2、本中心联系电话 0576-83938305						
附件	1、样件照片 2、试验安装示意图						

编制: 陈元益

审核:

批准:

签发日期: 2016-11-21

浙江银轮机械股份有限公司热交换器测试中心

4QF10-066c



检测数据明细


项目名称	质量指标	检测结果	
		试件编号	
		2016-10-1881Y	2016-10-1882Y
压力脉冲试验	温度 95℃±5℃，压力 30kPa~125kPa，循环时间 6s~10s，保压时间 3s~5s，循环 5 万次，不允许出现损坏及泄漏现象。	试件以温度 96℃，压力 10kPa~130kPa，循环时间 6s，保压时间 3s，循环 5 万次后，经压力 150kPa，历时 60s 的密封性试验，试件未出现损坏及泄漏现象。	试件以温度 96℃，压力 10kPa~130kPa，循环时间 6s，保压时间 3s，循环 5 万次后，经压力 150kPa，历时 60s 的密封性试验，试件未出现损坏及泄漏现象。
判定		+	+

注：“+”表示合格，“-”表示不合格

附图 1：样件照片



附图 2：试验安装示意图



附图 3：密封性试验示意图



2016-10-1881Y

附图 4：密封性试验示意图



2016-10-1882Y